


Маркировка


Маркировочные пластины PMC



PMC пример FW
(последовательные гориз.)



PMC пример FS
(последовательные верт.)



PMC пример GW
(идентичные гориз.)



PMC пример GS
(идентичные верт.)

Компактные Маркировочные пластины PMC

Применяя компактные маркировочные пластины **CONTA-CLIP**, облегчается нанесение символов на маркировочные шильдики при помощи плоттера. Возможно наносить символы по индивидуальным требованиям. Пластины с маркировкой **SB 4**, **SB 5** и **SB 6** пригодны для нанесения коротких символов. Благодаря компактному размеру, 5 мм, маркировки **SB 5**, она может устанавливаться на все типы клемм **CONTA-CLIP**, кроме клемм с площадью поперечного сечения кабеля 1,5 мм². Пластины с маркировкой **BSTR 5** и **BSTR 6** пригодны для нанесения длинных символов. Благодаря своим размерам, гарантируется четкое нанесение символов, даже если необходимо наносить их в несколько строк.

- Маркировочные полоски с 10 или 12 шильдиками, расположенные на каркасе.
- Каждая полоска также имеет место под описание.
- Быстрая и легкая установка шильдиком с индивидуальными символами в клеммы.
- Шильдики очень просто извлекаются из любого места клеммного ряда.
- Легкая классификация символов.
- Возможны несколько стандартных вариантов символов или символы по индивидуальным требованиям.
- Возможна маркировка без символов в 6 цветовых вариантах.
- Простое и быстрое нанесение маркировки при помощи маркера **BS-1** (Код заказа 2034.0).

Тип	Код заказа	Площадь (Д x Ш мм)	Кол. шильдиком в полоске	Кол. шильдиком в пластине	Код заказа
Пустая					
PMC SB 4/50 пустая	4820.7	5 x 4	10	50	500
PMC SB 5/50 пустая	4600.7	5 x 5	10	50	500
PMC SB 6/50 пустая	4702.7	5 x 6	10	50	500
PMC BSTR 5/36 пустая	9000.7	5 x 10	12	36	360
PMC BSTR 6/30 пустая	9106.7	6 x 12	10	30	300
С символами					
PMC SB 4/50 с символами	4821.7	5 x 4	10	50	500
PMC SB 5/50 с символами	4819.7	5 x 5	10	50	500
PMC SB 6/50 с символами	4811.7	5 x 6	10	50	500
PMC BSTR 5/36 с символами	9001.7	5 x 10	12	36	360
PMC BSTR 6/30 с символами	9107.7	6 x 12	10	30	300
Код заказа для маркировки с символами см. на стр. 171-172					

При заказе обратите внимание на указание цвета

белый	xxxx.7
синий	xxxx.5
красный	xxxx.9
желтый	xxxx.8
зеленый	xxxx.1
оранжевый	xxxx.3

Тип	Код заказа	Упак.	Кол. в пластине
PMC SB 4/50 пустая	4820.7	500	50
PMC SB 4/50 с символами	4821.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 1-10	4822.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 11-20	4823.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 21-30	4824.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 31-40	4825.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 41-50	4826.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 51-60	4827.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 61-70	4828.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 71-80	4829.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 81-90	4830.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 91-100	4831.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 1-50	4832.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 51-100	4833.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 101-150	4834.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 151-200	4835.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 201-250	4836.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 251-300	4837.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 301-350	4838.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 351-400	4839.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 401-450	4840.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 451-500	4841.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 501-550	4842.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 551-600	4843.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 601-650	4844.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 651-700	4845.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 701-750	4846.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 751-800	4847.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 801-850	4848.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 851-900	4849.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 901-950	4850.7	500	50
PMC SB 4/50 FW L1,L2,L3,N,PE	4851.7	500	50
PMC SB 4/50 FW U1,V1,W1,N,PE	4852.7	500	50
PMC SB 4/50 FW U1,V1,W1	4853.7	500	50
PMC SB 4/50 FW U2,V2,W2,N,PE	4854.7	500	50
PMC SB 4/50 FW U2,V2,W2	4855.7	500	50
PMC SB 4/50 FW X1-X10	4856.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 1,3,5-19	4857.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 2,4,6-20	4858.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 1-10	4859.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 11-20	4860.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 21-30	4861.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 31-40	4862.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 41-50	4863.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 51-60	4864.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 61-70	4865.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 71-80	4866.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 81-90	4867.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 91-100	4868.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 1-50	4869.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 51-100	4870.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 101-150	4871.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 151-200	4872.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 201-250	4873.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 251-300	4874.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 301-350	4875.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 351-400	4876.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 401-450	4877.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 451-500	4878.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 501-550	4879.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 551-600	4880.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 601-650	4881.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 651-700	4882.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 701-750	4883.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 751-800	4884.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 801-850	4885.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 851-900	4886.7	500	50
PMC SB 4/50 FS L1,L2,L3,N,PE	4887.7	500	50
PMC SB 4/50 FS U1,V1,W1,N,PE	4888.7	500	50
PMC SB 4/50 FS U1,V1,W1	4889.7	500	50
PMC SB 4/50 FS U2,V2,W2,N,PE	4890.7	500	50
PMC SB 4/50 FS U2,V2,W2	4891.7	500	50
PMC SB 4/50 FS X1-X10	4892.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 1,3,5-19	4893.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 2,4,6-20	4894.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 1	4895.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 2	4896.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 3	4897.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 4	4898.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 5	4899.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 6	4916.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 7	4917.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 8	4918.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 9	4919.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 0	4920.7	500	50
PMC SB 4/50 GW X	4921.7	500	50
PMC SB 4/50 GW PE	4922.7	500	50
PMC SB 4/50 GW L1	4923.7	500	50
PMC SB 4/50 GW L2	4924.7	500	50
PMC SB 4/50 GW L3	4925.7	500	50

Тип	Код заказа	Упак.	Кол. в пластине
PMC SB 4/50 GW N	4926.7	500	50
PMC SB 4/50 GW +	4927.7	500	50
PMC SB 4/50 GW -	4928.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 1	4929.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 2	4930.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 3	4931.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 4	4932.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 5	4933.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 6	4934.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 7	4935.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 8	4936.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 9	4937.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 0	4938.7	500	50
PMC SB 4/50 GS X	4939.7	500	50
PMC SB 4/50 GS PE	4940.7	500	50
PMC SB 4/50 GS L1	4941.7	500	50
PMC SB 4/50 GS L2	4942.7	500	50
PMC SB 4/50 GS L3	4943.7	500	50
PMC SB 4/50 GS N	4944.7	500	50
PMC SB 4/50 GS -	4945.7	500	50
PMC SB 5/50 пустая	4600.7	500	50
PMC SB 5/50 с символами	4819.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 1-10	4601.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 11-20	4602.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 21-30	4603.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 31-40	4604.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 41-50	4605.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 51-60	4606.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 61-70	4607.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 71-80	4608.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 81-90	4609.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 91-100	4610.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 1-50	4611.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 51-100	4612.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 101-150	4613.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 151-200	4614.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 201-250	4615.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 251-300	4616.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 301-350	4617.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 351-400	4618.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 401-450	4619.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 451-500	4620.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 501-550	4621.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 551-600	4622.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 601-650	4623.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 651-700	4624.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 701-750	4625.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 751-800	4626.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 801-850	4627.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 851-900	4628.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 901-950	4629.7	500	50
PMC SB 5/50 FW L1,L2,L3,N,PE	4630.7	500	50
PMC SB 5/50 FW U1,V1,W1,N,PE	4631.7	500	50
PMC SB 5/50 FW U1,V1,W1	4632.7	500	50
PMC SB 5/50 FW U2,V2,W2,N,PE	4633.7	500	50
PMC SB 5/50 FW U2,V2,W2	4634.7	500	50
PMC SB 5/50 FW X1-X10	4635.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 1,3,5-19	4818.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 2,4,6-20	4817.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 1-10	4636.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 11-20	4637.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 21-30	4638.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 31-40	4639.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 41-50	4640.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 51-60	4641.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 61-70	4642.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 71-80	4643.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 81-90	4644.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 91-100	4645.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 1-50	4646.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 51-100	4647.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 101-150	4648.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 151-200	4649.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 201-250	4650.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 251-300	4651.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 301-350	4652.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 351-400	4653.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 401-450	4654.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 451-500	4655.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 501-550	4656.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 551-600	4657.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 601-650	4658.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 651-700	4659.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 701-750	4660.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 751-800	4661.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 801-850	4662.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 851-900	4663.7	500	50
PMC SB 5/50 FS L1,L2,L3,N,PE	4664.7	500	50
PMC SB 5/50 FS U1,V1,W1,N,PE	4665.7	500	50
PMC SB 5/50 FS U1,V1,W1	4666.7	500	50

Тип	Код заказа	Упак.	Кол. в пластине
PMC SB 5/50 FS U2,V2,W2,N,PE	4667.7	500	50
PMC SB 5/50 FS U2,V2,W2	4668.7	500	50
PMC SB 5/50 FS X1-X10	4669.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 1,3,5-19	4816.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 2,4,6-20	4815.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 1	4670.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 2	4671.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 3	4672.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 4	4673.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 5	4674.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 6	4675.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 7	4676.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 8	4677.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 9	4678.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 0	4679.7	500	50
PMC SB 5/50 GW X	4680.7	500	50
PMC SB 5/50 GW PE	4681.7	500	50
PMC SB 5/50 GW L1	4682.7	500	50
PMC SB 5/50 GW L2	4683.7	500	50
PMC SB 5/50 GW L3	4684.7	500	50
PMC SB 5/50 GW N	4685.7	500	50
PMC SB 5/50 GW +	4814.7	500	50
PMC SB 5/50 GW -	4813.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 1	4686.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 2	4687.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 3	4688.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 4	4689.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 5	4690.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 6	4691.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 7	4692.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 8	4693.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 9	4694.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 0	4695.7	500	50
PMC SB 5/50 GS X	4696.7	500	50
PMC SB 5/50 GS PE	4697.7	500	50
PMC SB 5/50 GS L1	4698.7	500	50
PMC SB 5/50 GS L2	4699.7	500	50
PMC SB 5/50 GS L3	4700.7	500	50
PMC SB 5/50 GS N	4701.7	500	50
PMC SB 5/50 GS -	4812.7	500	50
PMC SB 6/50 пустая	4702.7	500	50
PMC SB 6/50 с символами	4811.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 1-10	4703.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 11-20	4704.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 21-30	4705.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 31-40	4706.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 41-50	4707.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 51-60	4708.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 61-70	4709.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 71-80	4710.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 81-90	4711.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 91-100	4712.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 1-50	4713.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 51-100	4714.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 101-150	4715.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 151-200	4716.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 201-250	4717.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 251-300	4718.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 301-350	4719.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 351-400	4720.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 401-450	4721.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 451-500	4722.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 501-550	4723.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 551-600	4724.7	500	50
PMC SB			

Тип	Код заказа	Упак.	Кол. в пластине
PMC SB 6/50 FS 51-100	4749.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 101-150	4750.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 151-200	4751.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 201-250	4752.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 251-300	4753.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 301-350	4754.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 351-400	4755.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 401-450	4756.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 451-500	4757.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 501-550	4758.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 551-600	4759.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 601-650	4760.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 651-700	4761.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 701-750	4762.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 751-800	4763.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 801-850	4764.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 851-900	4765.7	500	50
PMC SB 6/50 FS L1,L2,L3,N,PE	4766.7	500	50
PMC SB 6/50 FS U1,V1,W1,N,PE	4767.7	500	50
PMC SB 6/50 FS U1,V1,W1	4768.7	500	50
PMC SB 6/50 FS U2,V2,W2,N,PE	4769.7	500	50
PMC SB 6/50 FS U2,V2,W2	4770.7	500	50
PMC SB 6/50 FS X1-X10	4771.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 1,3,5-19	4808.7	500	50
PMC SB 6/50 FS 2,4,6-20	4807.7	500	50
PMC SB 6/50 GW 1	4772.7	500	50
PMC SB 6/50 GW 2	4773.7	500	50
PMC SB 6/50 GW 3	4774.7	500	50
PMC SB 6/50 GW 4	4775.7	500	50
PMC SB 6/50 GW 5	4776.7	500	50
PMC SB 6/50 GW 6	4777.7	500	50
PMC SB 6/50 GW 7	4778.7	500	50
PMC SB 6/50 GW 8	4779.7	500	50
PMC SB 6/50 GW 9	4780.7	500	50
PMC SB 6/50 GW 0	4781.7	500	50
PMC SB 6/50 GW X	4782.7	500	50
PMC SB 6/50 GW PE	4783.7	500	50
PMC SB 6/50 GW L1	4784.7	500	50
PMC SB 6/50 GW L2	4785.7	500	50
PMC SB 6/50 GW L3	4786.7	500	50
PMC SB 6/50 GW N	4787.7	500	50
PMC SB 6/50 GW +	4806.7	500	50
PMC SB 6/50 GW -	4805.7	500	50
PMC SB 6/50 GS 1	4788.7	500	50
PMC SB 6/50 GS 2	4789.7	500	50
PMC SB 6/50 GS 3	4790.7	500	50
PMC SB 6/50 GS 4	4791.7	500	50
PMC SB 6/50 GS 5	4792.7	500	50
PMC SB 6/50 GS 6	4793.7	500	50
PMC SB 6/50 GS 7	4794.7	500	50
PMC SB 6/50 GS 8	4795.7	500	50
PMC SB 6/50 GS 9	4796.7	500	50
PMC SB 6/50 GS 0	4797.7	500	50
PMC SB 6/50 GS X	4798.7	500	50
PMC SB 6/50 GS PE	4799.7	500	50
PMC SB 6/50 GS L1	4800.7	500	50
PMC SB 6/50 GS L2	4801.7	500	50
PMC SB 6/50 GS L3	4802.7	500	50
PMC SB 6/50 GS N	4803.7	500	50
PMC SB 6/50 GS -	4804.7	500	50
PMC BSTR 5/36 пустая	9000.7	360	36
PMC BSTR 5/36 с символами	9001.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 1-12	9002.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 13-24	9003.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 25-36	9004.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 37-48	9005.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 49-60	9006.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 61-72	9007.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 73-84	9008.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 85-96	9009.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 97-108	9010.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 109-120	9011.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 1-36	9012.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 37-72	9013.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 73-108	9014.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 109-144	9015.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 145-180	9016.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 181-216	9017.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 217-252	9018.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 253-288	9019.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 289-324	9020.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 325-360	9021.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 361-396	9022.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 397-432	9023.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 433-468	9024.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 469-504	9025.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 505-540	9026.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 541-576	9027.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 577-612	9028.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 613-648	9029.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW 649-684	9030.7	360	36

Тип	Код заказа	Упак.	Кол. в пластине
PMC BSTR 5/36 FW L1,L2,L3,N,PE	9031.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW U1,V1,W1,N,PE	9032.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW U1,V1,W1	9033.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW U2,V2,W2,N,PE	9034.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW U2,V2,W2	9035.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FW X1-X12	9036.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 1-12	9037.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 13-24	9038.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 25-36	9039.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 37-48	9040.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 49-60	9041.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 61-72	9042.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 73-84	9043.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 85-96	9044.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 97-108	9045.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 109-120	9046.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 1-36	9047.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 37-72	9048.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 73-108	9049.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 109-144	9050.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 145-180	9051.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 181-216	9052.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 217-252	9053.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 253-288	9054.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 289-324	9055.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 325-360	9056.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 361-396	9057.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 397-432	9058.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 433-468	9059.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 469-504	9060.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 505-540	9061.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 541-576	9062.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 577-612	9063.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS 613-648	9064.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS L1,L2,L3,N,PE	9065.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS U1,V1,W1,N,PE	9066.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS U1,V1,W1	9067.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS U2,V2,W2,N,PE	9068.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS U2,V2,W2	9069.7	360	36
PMC BSTR 5/36 FS X1-X12	9070.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW 1	9071.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW 2	9072.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW 3	9073.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW 4	9074.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW 5	9075.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW 6	9076.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW 7	9077.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW 8	9078.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW 9	9079.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW 0	9080.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW X	9081.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW PE	9082.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW L1	9083.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW L2	9084.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW L3	9085.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW N	9086.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW +	9087.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GW -	9088.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS 1	9089.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS 2	9090.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS 3	9091.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS 4	9092.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS 5	9093.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS 6	9094.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS 7	9095.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS 8	9096.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS 9	9097.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS 0	9098.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS X	9099.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS PE	9100.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS L1	9101.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS L2	9102.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS L3	9103.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS N	9104.7	360	36
PMC BSTR 5/36 GS -	9105.7	360	36
PMC BSTR 6/30 пустая	9106.7	300	30
PMC BSTR 6/30 с символами	9107.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 1-10	9108.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 11-20	9109.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 21-30	9110.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 31-40	9111.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 41-50	9112.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 51-60	9113.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 61-70	9114.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 71-80	9115.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 81-90	9116.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 91-100	9117.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 1-30	9118.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 31-60	9119.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 61-90	9120.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 91-120	9121.7	300	30

Тип	Код заказа	Упак.	Кол. в пластине
PMC BSTR 6/30 FW 121-150	9122.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 151-180	9123.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 181-210	9124.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 211-240	9125.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 241-270	9126.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 271-300	9127.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 301-330	9128.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 331-360	9129.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 361-390	9130.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 391-420	9131.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 421-450	9132.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 451-480	9133.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 481-510	9134.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 511-540	9135.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW 541-570	9136.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW L1,L2,L3,N,PE	9137.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW U1,V1,W1,N,PE	9138.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW U1,V1,W1	9139.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW U2,V2,W2,N,PE	9140.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW U2,V2,W2	9141.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FW X1-X10	9142.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 1-10	9143.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 11-20	9144.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 21-30	9145.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 31-40	9146.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 41-50	9147.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 51-60	9148.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 61-70	9149.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 71-80	9150.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 81-90	9151.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 91-100	9152.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 1-30	9153.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 31-60	9154.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 61-90	9155.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 91-120	9156.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 121-150	9157.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 151-180	9158.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 181-210	9159.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 211-240	9160.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 241-270	9161.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 271-300	9162.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 301-330	9163.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 331-360	9164.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 361-390	9165.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 391-420	9166.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 421-450	9167.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 451-480	9168.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 481-510	9169.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS 511-540	9170.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS L1,L2,L3,N,PE	9171.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS U1,V1,W1,N,PE	9172.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS U1,V1,W1	9173.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS U2,V2,W2,N,PE	9174.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS U2,V2,W2	9175.7	300	30
PMC BSTR 6/30 FS X1-X10	9176.7	300	30
PMC BSTR 6/30 GW 1	9177.7	300	30
PMC BSTR 6/30 GW 2	9178.7	300	30
PMC BSTR 6/30 GW 3	9179.7	300	3